



コ-ナ-部サ-ク-仕上-要
 塗装不要
 スボット溶接部仕上- (不要)

- | | W | H | | | |
|---|-----|-----|----------------------------|---------|------|
| ① | 410 | 150 | 4mesh, $\phi 1.5 \sim 1.6$ | SS400相当 | 100枚 |
| ② | 490 | 150 | 4mesh, $\phi 1.5 \sim 1.6$ | SS400相当 | 100枚 |
| ③ | 550 | 150 | 3mesh, $\phi 1.0 \sim 1.2$ | SS400相当 | 100枚 |

単価を指示下さい。